

Nómina Autos Municipales en remate

Modelo	Año	Patente	Monto mínimo remate	Especificaciones
Ambulancia Mercedes Benz Sprinter 313 CDI 2.1	2011	CRZG61	\$4.000.000	No fue posible comprobar funcionamiento. Carrocería pintura abollones con óxido, transmisión manual, llantas de fierro, asientos tapiz dañados.
Minibus Hyundai Nerw Hi	2010	CFGK26	\$3.500.000	No fue posible comprobar funcionamiento. Batería descargada, carrocería pintura con óxido en algunas zonas, transmisión manual, llantas de fierro, asientos con algunos daños.
Camioneta ZX Admiral DCAB	2010	CJGD94	\$850.000	Transmisión manual, carrocería mal estado, asientos malos, motor incompleto, falta batería, faltan plumillas, documentos atrasados.
Station Wagon Peugeot Partner Teppe HDI 1.6	2012	CTSR21	\$1.750.000	Transmisión manual, carrocería mal estado, asientos malos, motor incompleto, caja de cambios mal estado, falta batería, faltan plumillas, documentos atrasados.

Camioneta Mahindra Pik up 2.2	2012	FCBK45	2.350.000	Transmisión manual, carrocería regular estado, falta batería, documentos atrasados.
Camioneta Mahindra Pik up 2.2	2012	FCBD25	\$2.350.000	Transmisión manual, carrocería rayado y abollado, motor mal estado, parabrisas quebrado, falta batería, documentos atrasados.
Station Wagon Hyundai, G Santa Fe CRDI GLS 4x4 2.2 AUT	2014	GTZB94	\$5.000.000	Transmisión automático, carrocería rayado, asientos de cuero regular estado, faltan limpiaparabrisas y batería, documentos atrasados.
Máquina industrial Volvo, MC 90B	2012	GGTB64	\$7.000.000	Transmisión manual, problema sistema hidráulico, neumáticos regular estado, falta batería, documentos atrasados.
Ambulancia Toyota, Hiace 3.0	2003	VJ1342	\$1.200.000	Transmisión manual, carrocería rayado abollado, motor regular estado, bomba de agua mal estado, asientos

				mal estado, parabrisas quebrado, espejos quebrados, neumáticos regular estado, radio no funciona, documentos atrasados.
Ambulancia Mercedes Benz, Sprinter 313 CDI	2007	NW6615	\$2.400.000	Transmisión manual, carrocería regular estado con óxido y perforada, rayado, abollado, frenos mal estado, parabrisas quebrado, neumáticos mal estado, espejos mal estado, asientos mal estado, no fue posible comprobar funcionamiento, documentos atrasados.
Camioneta Mahindra Pik Up 2.2	2012	FCBK43	\$2.350.000	Transmisión manual, carrocería rayado y abollado, motor mal estado, 4x4 no funciona, espejos quebrados, neumáticos mal estado, documentos atrasados.

Camioneta Mahindra Pik Up 2.2	2012	FCBK46	\$2.350.000	Transmisión manual, carrocería mal estado, motor mal estado, 4x4 no funciona, faltan espejos, documentos atrasados.
-------------------------------------	------	--------	-------------	---